2.1 V3 - Untersuchung von Alltagskunststoffen

Die SuS bekommen eine Übersicht über die Eigenschaften gängiger Kunststoffe und sollen durch eigenständiges Experimentieren die Kunststoffart bestimmen. Begleitend zu diesem Versuch ist ein Arbeitsblatt in dem Gesamtprotokoll zu finden.

Gefahrenstoffe										
Aceton	Н: 225 319 336	P: 210 233 305+351+338								

Materialien: Großer Messzylinder, Waage, Reagenzgläser, Reagenzglashalter,

Universal-Indikatorpapier, Tiegelzange, Bunsenbrenner, Alufolie,

Heizplatte

Chemikalien: Kunststoffe aus dem Haushalt



Abbildung 1: Untersuchte Kunststoffe des Alltags.

Durchführung: Die Eigenschaften Bruchfestigkeit (durch mehrmaliges Abknicken),
Dichte (Bestimmung des Volumens durch Wasserverdrängung und

Masse), Löslichkeit in Aceton (eine bestimmte Masse des Kunststoffs wird in einem Reagenzglas mit Aceton bedeckt und nach einigen Stunden getrocknet ausgewogen) werden bestimmt und notiert. Zusätzlich wird mittels eines angefeuchteten Universalindikatorpapiers der pH-Wert der Verbrennungsdämpfe geprüft. Durch das Halten kleiner Stücke in die Gasbrennerflamme wird die Brennbarkeit geprüft. Anschließend wird eine Heizplatte mit Alufolie vollständig abgedeckt und darauf die Kunststoffstücke gelegt. Durch Erwärmung werden ihre Schmelzbereiche bestimmt.

Beobachtung:

Die Beobachtungen sind abhängig von den untersuchten Kunststoffen. Sie sollten entsprechend der Tabelle 1 ausfallen.

Deutung:

Die Kunststoffe sind anhand ihrer Eigenschaften zu identifizieren.

Tabelle 1: Bestimmungstabelle für einige Kunststoffe (**b**iegsam, **g**ummi-elastisch, **h**art, löslich, **u**nlöslich, **q**uellbar)

Kunststoff	Bruch	Dichte	Löslichkeit	Verhalten bei trocke-	Verhalten in der	Schmelz-
	verha	$in \frac{g}{cm^3}$	in	nem Erhitzen /	Flamme / Geruch der	bereich
	lten	CIII	Aceton	Reaktion der Dämpfe	Verbren-	in °C
					nungsprodukte	
Polyethylen	b	0,92-0,96	u/q	wird klar, schmilzt,	gelbe Flamme, tropft	105 - 120
Polypropylen	h	0,91	u	zersetzt sich / neutral	brennend ab	
Polystyrol	h	1,05	1	schmilzt, verdampft / neutral	brennt stark rußend / süßlich	80 - 100
PVC (hart)	h	1,4	u/q		schwer entflammbar,	
		1,2 - 1,3	q	schmilzt, verkohlt /	gelbe Flamme mit	55 440
PVC (weich)	G			sauer	grünem Saum, rußend	75 - 110
					/ stechend, brenzlig	
Polymethyl-	h	1,2	1		brennt knisternd,	85 - 105
				schmilzt, verdampft /	tropft ab, leuchtende	
methaacrylat h (Acrylglas)	1,2	1	neutral	Flamme,	03-103	
(Act yigias)					rußend / fruchtartig	
Polyamid	b/h	1,1	u	schmilzt, verkohlt / alkalisch	bläuliche Flamme,	
					tropft fadenziehend ab	185 - 255
					/ hornartig	
Polycarbonat	h	1,2 - 1,4	q	schmilzt, verkohlt /	leuchtende Flamme,	
					rußend, brennt nicht	220 - 230
					weiter, verkohlt /	
					phenolartig	
Polytetra-	h	2,1	U	wird klar, schmilzt	brennt und verkohlt	320 - 330
fluorethylen	11 2,1	U	nicht / sauer	nicht, grüner	320 - 330	

		Flammensaum /	
		stechend	

Entsorgung: Die Entsorgung erfolgt über den gelben Sack.

Literatur: Barke, H.-D. (2014). Chemie heute - Sekundarstufe 1 (Sekundarbereich I,

Gymnasium, [Neubearb., Baden-Württem., Berlin, Brandenbrg., Bremen, Hamburg, Hessen, Meckl.-Vorp., Nieders., Rheinl.-Pfalz, Saaland, Sachsen,

Sachsen-Anh., S.-H., Thüringen], Dr. A 14). S. 355 Braunschweig:

Schroedel.

Die SuS können selbst Materialien von zu Hause mitbringen. Es ist auch möglich eine Materialiensammlung bei der Arbeitsgemeinschaft deutsche Kunststoffindustrie zu bestellen, die von den SuS untersucht werden kann.